

Муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Колесурская средняя
общеобразовательная школа»



«Огъядышетонья
Колесур шоръёзо школа»
огъядышетонья
муниципал ужьюрт

ИНН/КПП 1819001513/182101001 | 427277, Удмуртская Республика, Селтинский район, д. Колесур,
ул. М.В.Карачева,1 | тел. +7 (34159) 3-43-92 | e-mail: kolesur@yandex.ru | https://ciur.ru/slt/slt_sko

Заместителю главного государственного инспектора
Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского
районов Удмуртской Республики С.Н. Зорину

исходящий: 144 от 25.03 2021

Ответ на предписание № 38/5/1/1-5 от 25 февраля 2021 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности

В целях устранения нарушения федерального закона от 21.12.1994 г № 69 ФЗ «О
пожарной безопасности» с изменениями от 22.12.2020 года и устранения пунктов
предписания *предписание № 38/5/1/1-5 от 25 февраля 2021 года* и в школе проведены
следующие мероприятия:

№	Вид нарушения пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Принятые меры
1	Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы здания	Подана заявка в Управление образования, планируется к исполнению по мере поступления финансовых средств
2	Инструкция о мерах пожарной безопасности в ОО не соответствует требованиям законодательства	Инструкция приведена в соответствие законодательства
3	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания	Приспособления для самозакрывания приобретены и установлены
4	На лестничной клетке отсутствуют знаки, указывающие направление путей эвакуации	Знаки приобретены и вывешены
5	На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	Подана заявка в Управление образования, планируется к исполнению по мере поступления финансовых средств

6	На объекте имеющаяся техническая документация на системы противопожарной защиты присутствует не в полном объеме, а именно отсутствуют результаты пусконаладочных испытаний систем противопожарной защиты	Акты пусконаладочных испытаний систем противопожарной защиты представлены
7	В помещении лаборантской и в подсобном помещении 2 этажа дымовые пожарные извещатели закрыты защитными противотранспортировочными кожухами	Названные пожарные извещатели приведены в рабочее состояние, а именно противотранспортировочные кожухи сняты
8	В лаборантской электрическая розетка используется с повреждениями	В лаборантской электрическая розетка заменена
9	Руководителем не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	Подана заявка в Управление образования, планируется к исполнению по мере поступления финансовых средств
10	В месте установки приемно-контрольных приборов отсутствует информация, обозначающая подключение линии связи к шлейфам прибора контрольно-приемного ГРАНИТ	Информация к установкам приемно-контрольных приборов ГРАНИТ представлена
11	В тамбуре основного эвакуационного выхода размещен лыжный инвентарь	Эвакуационный тамбур от лыжного инвентаря очищен
12	Обучение лиц мерам пожарной безопасности в учреждении проводится формально. Опрос кладовщика Микрюковой С.И. показал слабые знания при порядке действий в случае возникновения пожара	Проведен дополнительный инструктаж по знанию правил ПБ. Кладовщику Микрюковой С.И. объявлено замечание (приказ № 55 –од от 19.03.2021 г)

Директор школы:



С.Л. Шилева